




図1. ADF4350評価基板




図2. Serial data入力間違い




図3. XOでなくただの水晶発振子だった




図4. 電源部も電圧ドロップでNG



図5. TRSを削除しジャンパー




図6. 3GHz発振で大きなスプリアスは無い




図7. +/-60MHzのスプリアスが少しある




図8. C/Nも悪くはない？